

EDUARDO MANUEL PEÑA ARCON
NIT. 77.007.667
Calle 29 # 4i-44 br Villa del Rosario, Valledupar

Cotizo a:

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

“MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE TECHOS, CIELORRASOS Y CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”

SEDES	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CENTRAL	Reparación y mantenimiento cubierta del techo con reparcho cielarraso drywall PVD	M2	70
CENTRAL	Reparacion y mantenimiento placas de modulos baterias sanitarias	M2	100
CENTRAL	raparacion de manto placa modulo rectoria	M2	86
CENTRAL	Reparación canaleta y cielorraso drywall caído en seccion cafeteria del modulo auditorio	GLOBAL	1
CENTRAL	Mantenimiento general canaletas de los techos del modulo auditorio	ML	100
CENTRAL	Mantenimiento canales de aguas lluvias al suelo	ML	120
CENTRAL	Mantenimiento correctivo de techos bloques escolares 1, 2 y 3	M2	400
CENTRAL	Mantenimiento y reparcho cielorrasos drywall salones 1, 2, 3, 4, 5	GLOBAL	5
CENTRAL	Reparacion cielorrasos drywall caídos en salones 18, 19, 21 y 22	GLOBAL	4
CENTRAL	Reparación cubierta y cielorraso drywall garita	GLOBAL	1
CENTRAL	Mantenimiento cubierta y vigacanal de salon biblioteca	ML	60
CENTRAL	Reparacion y ajustes de cielorraso icopor salon artisitica	M2	30
MIXTA 2	Reparacion y mantenimiento canaletas aguas lluvias de los techos	ML	100
MIXTA 2	Mantenimiento canales de aguas lluvias al suelo	ML	60
MIXTA 2	Reparacion general de los techos con ajustes a tornilleria	M2	140
MIXTA 2	Desmante de cielorraso actual en drywall e instalacion de cielorraso en icopor	M2	85
MIXTA 2	Reparacion de cielorraso en icopor salones 201, 502, 501, 202	GLOBAL	4
ANA AG	Ajustes de cielorrasos salones 501, 401,301	GLOBAL	3
ANA AG	Mantenimiento y reparacion de vigacanales aereas	ML	100
ANA AG	Mantenimiento de canal de aguas lluvias al suelo	ML	40

Valor total: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.CTE.
(\$22.800.000)

Duración: veinticinco (25) días

Valledupar, 21 de abril de 2023

